CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO

ALLUVIONE 2 NOVEMBRE 2023
Localizzazione puntuale delle criticità (base CTR)

PISTOIA

PRATO

LUCCA

PISA

LIVORNO

Legenda

- Reticolo idrografico di gestione
- Confine comprensorio 4 Basso Valdarno

Localizzazione e tipologia danni

- Rotte arginali (n.13)
- Frane di sponde o di argini (n.65)
- Danni a opere murarie (n.7)

5.000 2.500 0 5.000 Meters